井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

H26対策箇所



井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図 H28対策箇所 東部 æ TI. 11 多賀保育園 多賀小学校 ②狭窄区間であり、危険 Ħ である。 対策済み ili <対策メニュー> •交差点改良

井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図 R2対策箇所 東部 æ 11 11 多賀保育園 多賀小学校 ③通過交通のスピードが Ħ 速く、危険である。 ili <対策メニュー> •速度抑制

井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

R3対策箇所

