

井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

H26対策箇所



②踏切の横断、交通の多い道路の通学が危険



対策済み

<対策メニュー>
・道路の拡幅整備

③道路幅員が狭く、児童と車が近接し危険



対策済み

<対策メニュー>
・道路路肩の拡幅


井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

H28対策箇所



井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

R2対策箇所



井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

R3対策箇所



④通学児童の安全のため防護柵等が必要。

対策済み



<対策メニュー>
・防護柵設置等

⑤通過交通のスピードが速く、危険である。

対策済み



<対策メニュー>
・速度抑制


⑥幅員が狭く、歩行者の安全確保が必要。



<対策メニュー>
・道路拡幅

井手町 多賀小学校校区 通学路対策箇所図

R6対策箇所



①通学時間帯の交通量が多い



<対策メニュー>

・グリーンベルトによる通学路の明示

②通学時間帯の交通量が多い



<対策メニュー>

・グリーンベルトによる通学路の明示